



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data  
**01335/26** Marcio Alexandre Camargo 08/04/2026  
Descrição

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE ÓLEOS PARA VEÍCULOS

Poder PODER EXECUTIVO  
Órgão SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Setor Solicitante DEPARTAMENTO DE SAÚDE  
Centro de Custo 17 SECRETARIA DE SAÚDE  
Placa

Observação

1. Da Necessidade e Finalidade

A presente aquisição visa atender à necessidade de manutenção preventiva e corretiva dos veículos de placas SUC-0A55, SVS-2D78, GDL-2J51, GJI-5J51, FDR8A31, UDL-3F45 (Chevrolet Ônix) e FXA-4J38, GFE-7D48 (Chevrolet Spin). Tais veículos são ferramentas indispensáveis no cotidiano da Secretaria, atuando diretamente no transporte de pacientes para consultas e exames, deslocamento de equipes de saúde e distribuição de medicamentos e insumos básicos.

2. Da Continuidade do Serviço Público

Considerando o uso intensivo e diário, a manutenção é a garantia de que não haverá interrupção nos serviços essenciais. A indisponibilidade de qualquer uma dessas unidades móveis impacta diretamente a eficiência do atendimento à população, podendo comprometer, inclusive, remoções de urgência e emergência e o cumprimento de cronogramas de saúde pública.

3. Da Especificidade Técnica (Correia Banhada a Óleo)

É imperativo destacar que a escolha do óleo lubrificante deve seguir rigorosamente as especificações contidas no Manual de Instrução da montadora (Chevrolet).

Os motores que equipam os onix citados possuem a tecnologia de correia dentada imersa em óleo. O uso de um lubrificante que não possua a viscosidade e os aditivos químicos homologados pela fabricante provoca o ressecamento e a decomposição prematura da borracha da correia. Os detritos resultantes dessa degradação podem obstruir o pescador da bomba de óleo, causando a perda de pressão de lubrificação e o consequente travamento (fundição) do motor.

O motor 1.8 da Spin utiliza tuchos hidráulicos e sistemas de baixa fricção. O uso de óleo fora da norma Dexos 1 acarreta a formação de borra, aumento do consumo de combustível e ruídos excessivos no cabeçote, podendo levar à falha na lubrificação das partes altas do motor.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	007.001.413	OLEO DEXOS1 5W30, 1L	L	84	0	17	SECRETARIA DE SAÚDE
2	007.001.412	OLEO DEXOS1 GEN 3 0W20, 1L	L	96	0	17	SECRETARIA DE SAÚDE

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado