



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição Responsável Data
00531/24 Dante Augusto Dalla Pria 09/02/2024

Descrição

COMPRA DIRETA DE MANUTENÇÃO VW GOL - PLACA: DMR-5040

Poder PODER EXECUTIVO
Órgão SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo 261 GOL VW DMR-5040
Placa

Observação

Gostaria de apresentar a justificativa para a recente manutenção realizada no veículo VW GOL PLACA: DMR5040, que se faz necessária devido a uma série de problemas detectados durante o período de uso. Abaixo, descrevo detalhadamente os serviços necessários e os motivos pelos quais são essenciais:

2.1. Diagnóstico e Limpeza de Bicos Injetores:

Durante o uso regular do veículo, observamos uma diminuição significativa no desempenho do motor, acompanhada por falhas na aceleração e irregularidades no funcionamento. Foi identificado que os bicos injetores estavam obstruídos, causando uma pulverização inadequada de combustível. A limpeza dos bicos foi fundamental para restaurar o fluxo adequado de combustível e garantir o funcionamento eficiente do motor.

2.2. Troca de Velas e Bobina de Ignição:

Além das dificuldades de aceleração, também notamos falhas no sistema de ignição, caracterizadas por engasgos e intermitências no funcionamento do motor. Após uma avaliação mais detalhada, constatou-se que as velas e a bobina de ignição estavam desgastadas, comprometendo a qualidade da faísca necessária para a combustão do combustível. A substituição desses componentes é crucial para assegurar uma ignição consistente e o funcionamento adequado do motor.

2.3. Socorro pelo Guincho:

Durante uma das ocorrências de falha no veículo, o mesmo se tornou inoperável e necessitou de remoção por guincho até uma oficina especializada. Esta medida foi tomada visando evitar danos adicionais ao veículo e garantir que a manutenção adequada fosse realizada por profissionais qualificados.

Diante do exposto, é evidente que os serviços de diagnóstico, limpeza de bicos, troca de velas e bobina de ignição, assim como o socorro pelo guincho, são indispensáveis para restaurar a funcionalidade e a segurança do veículo. A realização destes procedimentos visa não apenas garantir a continuidade das atividades de transporte de pacientes diariamente, mas também contribuiu para a preservação do veículo a longo prazo, evitando possíveis avarias decorrentes de problemas não tratados.

FICHA 174 E 179

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	611.003.532	BOBINA DE IGNIÇÃO ELETRICA	PÇ	1	0	261	GOL VW DMR-5040
2	611.039.035	JOGO DE CABO DE VELA	UN	1	0	261	GOL VW DMR-5040
3	611.039.034	JOGO DE VELA	UN	1	0	261	GOL VW DMR-5040
4	611.008.580	LIMPEZA DE BICOS	SV	1	0	261	GOL VW DMR-5040
5	611.036.089	SERVIÇO DE DIAGNOSTICO DE SCANNER E REPROGRAMAÇÃO VEICULAR	SV	1	0	261	GOL VW DMR-5040
6	611.036.088	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO PEÇAS E REVISÃO ELETRICA	SV	1	0	261	GOL VW DMR-5040
7	611.002.036	SOCORRO E SERVIÇOS	SV	1	0	261	GOL VW DMR-5040
8	611.028.259	TAMPA	PÇ	1	0	261	GOL VW DMR-5040

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado