



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
02856/25	Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira	21/07/2025

Descrição

Compra direta - peças e serviços para manutenção de ônibus escolar

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	420 ÔNIBUS PLACA - DLB8A03
Placa	

Observação

A necessidade da contratação para a aquisição das peças e execução dos serviços de manutenção no ônibus MB LO916, placa DLB8A03, decorre do desgaste natural das peças e componentes do veículo, que comprometem seu desempenho e segurança. O ônibus é utilizado de forma constante, sendo essencial garantir que ele continue operando de maneira eficiente, sem riscos de falhas que possam impactar a segurança dos passageiros e a qualidade do serviço de transporte. Portanto, a contratação para a aquisição das peças e a execução dos serviços mencionados é imprescindível para garantir a segurança, o bom desempenho e a continuidade da operação do ônibus MB LO916, atendendo às necessidades de manutenção preventiva e contribuindo para a redução de custos com reparos emergenciais futuros. A urgência na realização das revisões neste período se deve ao aproveitamento do recesso escolar, quando a maior parte dos ônibus cadastrados na frota municipal de transporte escolar permanece inativa, aguardando o retorno das aulas.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
4	611.039.484	AMORTECEDOR DIANTEIRO DO ONIBUS MB LO916 ANO 2022/2022	UN	2	0	420	ÔNIBUS PLACA - DLB8A03
3	611.039.483	BARRA CURTA DE DIRECAO DO ONIBUS MB LO916 ANO 2022	UN	1	0	420	ÔNIBUS PLACA - DLB8A03
1	611.039.481	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA 9793200444 PARA O ONIBUS MB LO916 ANO 2022	UN	4	0	420	ÔNIBUS PLACA - DLB8A03
2	611.039.482	BUCHA INTERICA DA BARRA ESTABILIZADORA 6673200073 DO ONIBUS MB LO916 ANO 2022	UN	4	0	420	ÔNIBUS PLACA - DLB8A03
9	611.008.860	SERVICO DE ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO ÔNIBUS MB LO916 ANO 2022	SV	1	0	420	ÔNIBUS PLACA - DLB8A03
10	611.008.861	SERVICO DE BALANCEAMENTO DE RODA DIANTEIRA ÔNIBUS MB LO916 ANO 2022	SV	2	0	420	ÔNIBUS PLACA - DLB8A03
7	611.008.858	SERVICO DE TROCA DA BARRA CURTA DE DIRECAO ÔNIBUS MB LO916 ANO 2022	SV	1	0	420	ÔNIBUS PLACA - DLB8A03
8	611.008.859	SERVICO DE TROCA DE AMORTECEDOR DIANTEIRO ÔNIBUS MB LO916 ANO 2022/2022	SV	2	0	420	ÔNIBUS PLACA - DLB8A03
5	611.008.856	SERVICO DE TROCA DE BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA ÔNIBUS MB LO916 ANO 2022	SV	1	0	420	ÔNIBUS PLACA - DLB8A03
6	611.008.857	SERVICO DE TROCA DE BUCHAS DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA ÔNIBUS MB LO916 ANO 2022/2022	SV	1	0	420	ÔNIBUS PLACA - DLB8A03

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado