



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
03908/25	Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira	07/10/2025
Descrição	compra direta - peças e serviços para ônibus CDS0F32 do transporte escolar	
Poder	PODER EXECUTIVO	
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Setor Solicitante	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	
Centro de Custo	430 MICRO ONIBUS CDS0F32	
Placa		

Observação

A necessidade da contratação para a aquisição das peças e execução dos serviços de manutenção corretiva no micro ônibus MERCEDES BENZ /LO 916 ESC R, chassi 9BM979282PB279752 e placa CDS0F32, decorre do desgaste natural das peças e componentes do veículo, que comprometem seu desempenho e segurança. O ônibus é utilizado de forma constante nas linhas escolares do município, sendo essencial garantir que ele continue operando de maneira eficiente, sem riscos de falhas que possam impactar a segurança dos passageiros e a qualidade do serviço de transporte. Portanto, a contratação para a aquisição das peças e a execução dos serviços com urgência, é imprescindível para garantir a segurança, o bom desempenho e a continuidade da operação do micro ônibus, atendendo às necessidades de manutenção corretiva. A urgência na realização se deve ao fato do veículo ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal, e sua paralisação compromete diretamente a logística das linhas. O veículo citado faz linhas rurais e o sistema ARLA 32 compromete o funcionamento do veículo perdendo totalmente sua força durante o trajeto. Alguns profissionais chegaram a sugerir o isolamento do sistema de ARLA 32, deixando-o inutilizado. No entanto, considerando que o veículo em questão é um ônibus novo, utilizado em rota escolar, com ano de fabricação recente (2022/2023), a recomendação técnica da equipe de manutenção é que não sejam realizadas adaptações no sistema. Isso porque a desativação do sistema de ARLA 32, além de ser uma prática inadequada, pode acarretar problemas mecânicos mais sérios no futuro, comprometendo o desempenho, a durabilidade do motor e até a conformidade ambiental do veículo. Dessa forma, a solicitação é para que seja realizada a devida manutenção corretiva, com substituição das peças necessárias, a fim de garantir o funcionamento adequado do sistema e preservar a integridade do veículo. Solicitamos que a aquisição/execução seja realizada por meio de compra direta, ao invés de via sistema LINK, devido o recurso da ficha de despesa usada para manutenção de veículos da rota escolar ser originada de EMENDA ESTADUAL, conflitando com o sistema LINK e não sendo possível realizar pela plataforma. Essa medida visa assegurar que os recursos específicos repassados pelo Estado sejam aplicados conforme sua finalidade (a manutenção dos veículos escolares), evitando assim, a necessidade de utilização de verbas próprias do Município para esse fim.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto	Observação				
1	611.039.488	SENSOR/VALVULA DE PRESSAO DA UNIDADE DOSADORA ARLA 32 (SISTEMA COMPLETO) PARA MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO916 ESC R 2022/2023	UN	1	0	430	MICRO ONIBUS CDS0F32
2	611.039.489	BICO INJETOR ARLA 32 PARA MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ LO916 ESC R 2022/2023	UN	1	0	430	MICRO ONIBUS CDS0F32
3	611.036.135	SERVICO DE SUBSTITUICAO DO BICO INJETOR E SENSOR/VÁLVULA DE PRESSAO DA UNIDADE DOSADORA ARLA 32 do micro ônibus mercedes benz LO916 ESC R 2022/2023	SV	1	0	430	MICRO ONIBUS CDS0F32
4	611.036.136	SERVICO DE DIAGNOSTICO DO SISTEMA ARLA 32 do micro ônibus mercedes benz LO916 ESC R 2022/2023	SV	1	0	430	MICRO ONIBUS CDS0F32

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado