



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
02260/26	Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira	09/06/2026

Descrição

compra direta - sapata de freio para ônibus DLB8A03

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	420 ÔNIBUS PLACA - DLB8A03
Placa	

Observação

A substituição da peça é necessária em razão do desgaste natural decorrente do uso contínuo do veículo, comprometendo a eficiência do sistema de frenagem e, conseqüentemente, a segurança dos alunos transportados. Trata-se de item essencial para o perfeito funcionamento do veículo e para o atendimento das normas de segurança veicular. Portanto, a aquisição das peças com urgência, é imprescindível para garantir a segurança, o bom desempenho e a continuidade da operação do micro ônibus MB LO916, atendendo às necessidades de manutenção corretiva. A urgência na realização se deve ao fato do veículo ser utilizado no transporte de alunos da rede municipal, e sua paralisação compromete diretamente a logística das linhas.

Ficha: 341

Conta bancária: 11.893 - 1

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	611.039.551	PAR DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO (PATIM) PARA MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ CAIO LO916 2022/2022	PAR	2	0	420	ÔNIBUS PLACA - DLB8A03

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado