



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
02128/25	Marcio Alexandre Camargo	21/05/2025
Descrição		

COMPRA DIRETA - Pia e Balcão de pia

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	309 PSF II
Placa	

Observação

Considerando a vistoria realizada nas instalações da Unidade de Saúde PSF II, foi constatado que o atual balcão de pia da cozinha, bem como a pia em mármore com cuba embutida em inox, encontram-se em condições inadequadas para uso, apresentando sinais evidentes de desgaste, ferrugem e deterioração estrutural.

A ferrugem presente na cuba de inox compromete a higiene e a segurança sanitária do ambiente, além de não atender às condições mínimas exigidas para o manuseio e preparo de alimentos ou para a higienização de utensílios. O mármore da pia também apresenta trincas e manchas, o que dificulta a correta limpeza, favorecendo a proliferação de microrganismos, o que é incompatível com o ambiente de uma unidade de saúde. O balcão encontra-se danificado, com partes deterioradas, prejudicando seu uso funcional e estético.

Diante disso, faz-se necessária a substituição de 01 (um) balcão de pia e 01 (uma) pia em mármore com cuba embutida em inox, a fim de garantir um ambiente mais seguro, higiênico e adequado às normas sanitárias, assegurando Município de Quatá - SP melhores condições de trabalho para os profissionais e de atendimento para os usuários da unidade.

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	606.001.365	BALCAO DE PIA DE COZINHA COR BRANCO 2 METROS DE COMPRIMENTO com 52 cm de largura.	UN	1	0	309	PSF II
2	606.001.366	PIA EM GRANITO COR VERDE UBATUBA COM CUBA EMBUTIDA EM INOX 2 METROS de comprimento com 55cm de largura	UN	1	0	309	PSF II

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado