



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
<b>01868/26</b>	Angela Maria de Alencar J. Simão Pereira	14/05/2026

Descrição

compra direta - barra de direção para ônibus BSY2C94

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Setor Solicitante	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Centro de Custo	<b>458 ÔNIBUS MB CO 916 PLACA-BSY2C94</b>
Placa	

**Observação**

É necessária a aquisição tendo em vista o desgaste apresentado pela peça atualmente instalada, comprometendo a segurança, a dirigibilidade e a estabilidade do veículo durante o transporte dos alunos. A barra de direção é um componente essencial do sistema de direção, responsável por transmitir os movimentos do volante às rodas, garantindo precisão nas manobras e controle do veículo. O desgaste excessivo da peça pode ocasionar folgas na direção, desalinhamento, trepidações e risco de perda de controle do micro-ônibus, colocando em risco a integridade física dos estudantes, motorista e demais usuários da via pública.

Ficha: 341

Conta bancária: 11.893 - 1

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
<b>1</b>	611.039.538	BARRA DE DIRECAO CURTA (768MM) Para ônibus Mercedes Benz Caio LO916 ano 2022/2023	UN	1	0	458	ÔNIBUS MB CO 916

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado