



Solicitação de Materiais / Serviços

Requisição	Responsável	Data
02522/26		24/06/2026
Descrição		

COMPRA DIRETA - AQUISIÇÃO DE SENSOR DO PEDAL DO FREIO

Poder	PODER EXECUTIVO
Órgão	SECRETARIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Setor Solicitante	DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Centro de Custo	490 ONIX PLACA - UDL3F45
Placa	

Observação

A aquisição do sensor faz-se necessária em razão da importância desse componente para o correto funcionamento dos sistemas eletrônicos e de segurança do veículo. O sensor é responsável por monitorar a posição e o acionamento do pedal de freio, transmitindo informações ao módulo eletrônico para o acionamento das luzes de freio e para o funcionamento adequado de diversos sistemas embarcados.

Além disso, o referido veículo possui sistema Start/Stop, que depende do correto funcionamento do sensor de posição do pedal de freio para permitir a partida do motor.

Quando o sensor apresenta defeito ou deixa de funcionar, o sistema eletrônico não reconhece o acionamento do pedal de freio, impedindo a partida do veículo e tornando-o indisponível para uso.

A falha desse componente compromete não apenas a segurança operacional do veículo, mas também sua utilização, podendo ocasionar a paralisação total do automóvel e prejudicar a execução dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde. Considerando que o veículo é utilizado para transporte de pacientes, servidores e apoio às atividades da rede municipal de saúde, sua indisponibilidade pode causar transtornos e prejuízos ao atendimento da população.

Veículo/modelo: CHEVROLET/ONIX 10MT LT2

Chassi: 9BGEB48A0SG288216

Ano: 2025/2025

Km: 43243

Placa: UDL-3F45

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	611.039.557	SENSOR DE POSICAO DO PEDAL DE FREIO	PÇ	1	0	490	ONIX PLACA - UDL3F45

Prefeito Municipal

Secretário

Almoxarifado